



گودبرداری غیر اصولی علت فرونشست خیابان عباسی تبریز

فرجاد مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان تبریز در خصوص حادثه فرونشست مورخ ۳۱/۰۱/۱۴۰۴ خیابان عباسی توضیح داد.

فرجاد مدیر آب و فاضلاب تبریز در خصوص حادثه فرونشست خیابان عباسی گفت: بر اساس بررسی های کارشناسی و به استناد مشاهدات عینی اهالی محترم محل حادثه واقع در خیابان عباسی کوچه محمد صلاح معلوم گردید علت حادثه گود برداری غیر اصولی و غیر فنی یکی از املاک محل می باشد که در اثر این اقدام، قسمتی از کوچه فوق دچار فرو نشست شده و موجب ایجاد خساراتی به دو خودرو شخصی و همچنین تاسیسات زیر زمینی از جمله آب و فاضلاب شده است.

وی افزود: این امور ضمن پیگیری حقوقی عاملان این گود برداری، از سازندگان ساختمان تقاضا دارد قبل از انجام عملیات حفاری و یا گود برداری ضمن هماهنگی با ادارات خدمات رسان تدابیر لازم را جهت افزایش ضریب ایمنی عملیات و جلوگیری از ایجاد خسارت به اموال عمومی و خصوصی اتخاذ نمایند.