



عملیات موفق رفع ترکیدگی خط انتقال ۷۰۰ میلیمتری مهرانه رود

مدیر آب و فاضلاب تبریز از اتمام عملیات اجرایی مرمت خط انتقال ۷۰۰ میلیمتری مهرانه رود در خبر داد.

فرجاد مدیر آب و فاضلاب شهرستان تبریز با اعلام این خبر افزود: عملیات حفاری و مرمت خط انتقال مهرانه رود به واسطه قرار گرفتن محل آسیب دیده در عمق ۴ متری زیر کانال و همچنین وجود جریان نسبتاً شدید آبهای سطحی در محل به کندی انجام گرفته و در نهایت اکیپ لوله گذاری آب تبریز پس از دو روز تلاش بی وقفه (دوازدهم و سیزدهم فروردین ماه سال جاری) موفق شد نسبت به مرمت و اصلاح خط اقدام نماید. لازم به توضیح است خط انتقال مذکور وظیفه انتقال آب چاههای مسیر مهرانه رود را به مخزن مادر به عهده دارد.







