

رفع ترکیدگی خط انتقال ۷۰۰ میلی متری داکتیل در جاده سنتو تبریز با تلاش اکیپ حوادث آب و فاضلاب تبریز

عملیات شناسایی، حفاری و رفع ترکیدگی خط انتقال ۷۰۰ میلی متری داکتیل در جاده سنتو، انتهای پل تقاطع غیرهمسطح قراملک و مقابل خدمات شهری شهرداری منطقه ۴ ناحیه ۳، با حضور مدیر آب و فاضلاب تبریز و عوامل اجرایی انجام شد.



به دنبال بروز ترکیدگی در خط انتقال ۷۰۰ میلی متری داکتیل در محدوده جاده سنتو تبریز، عملیات شناسایی محل حادثه و حفاری برای دسترسی به خط انتقال در انتهای پل تقاطع غیرهمسطح قراملک و مقابل خدمات شهری شهرداری منطقه ۴ ناحیه ۳ به اجرا درآمد.

این عملیات با حضور مدیر آب و فاضلاب تبریز و با مشارکت عوامل بهره برداری مناطق ۶ و ۴، اکیپ لوله گذاری آب تبریز و نیروهای واحد ماشین آلات انجام شد. در جریان این عملیات، با بهره گیری از ماشین آلات سنگین و تجهیزات تخصصی، مسیر خط انتقال مورد بررسی قرار گرفته و محل دقیق ترکیدگی شناسایی شد. پس از انجام عملیات حفاری و دسترسی به خط لوله، اقدامات فنی لازم برای مهار جریان آب، ایمن سازی محل و اجرای عملیات تعمیر انجام گرفت و در نهایت محل ترکیدگی خط انتقال به طور کامل ترمیم شد.

این خط انتقال از خطوط اصلی با قطر بالا در شبکه آبرسانی شهر تبریز محسوب می شود که نقش مهمی در انتقال و پایداری تأمین آب در بخشی از شهر دارد. اکیپ های عملیاتی با هماهنگی کامل و به کارگیری تجهیزات تخصصی، عملیات تعمیر و بازسازی را در کوتاه ترین زمان ممکن به انجام رساندند تا از بروز اختلال در شبکه آبرسانی جلوگیری شده و پایداری خدمات رسانی به مشترکان حفظ شود.